

附件 2

关于北京“12.29”等五起坍塌事故的基本情况

第一起：2014 年 10 月 20 日，江西省吉安市新干县河西接待中心施工现场，发生模板支撑体系坍塌，造成 6 名施工人员死亡。该工程建设单位，江西武功山嵘源国际温泉度假村有限公司；施工单位，江西省新干县建筑工程公司，法定代表人李耀东，项目经理邓和平；监理单位，江西建科建设监理工程有限公司，法定代表人周向民，项目总监赵协伟。

主要违法违规行为：一是建设单位未按规定办理招投标手续；二是施工单位超资质承揽工程、违法分包工程；三是施工单位未按要求编制和审批模板支架专项施工方案；四是施工单位未按规定对高支模进行验收。五是施工单位未按图施工，工程实体存在质量问题。六是监理单位未履行监理职责，项目总监长期不在岗，现场监理不到位。

第二起：2014 年 11 月 10 日，广东省佛山市新怡智逸大厦施工现场发生基坑坍塌，造成 3 名施工人员死亡。该工程建设单位，广东新怡内衣集团有限公司；勘察单位，广东中誉设计院有限公司；设计单位，广东启源建筑工程设计院有限公司；施工单位，佛山市南海区永顺建筑工程有限公司，法定代表人徐智斌，项目经理罗海彬；监理单位，佛山市天信监理咨询有限公司，法定代表人梁水发，项目总监李文远。

主要违法违规行为：一是建设单位未取得施工许可证即开工建设；二是施工单位存在转包行为；三是劳务分包及劳务用工不规范；四是基础工程存在先施工后设计问题；五是第三方检测机构监测不到位；六是监理单位项目总监履职不到位。

第三起：2014 年 11 月 20 日，宁夏回族自治区吴忠市盐池县供热公司南苑热源站工程施工现场，发生模板支撑体系坍塌，造成 3 名施工人员死亡。该工程建设单位，盐池县供热公司；施工单位，宁夏德昌建设工程有限公司，法定代表人赵宏民，项目经理刘勤俭；监理单位，宁夏诚信工程建设监理有限公司，法定代表人田福才，项目总监闫金勇。

主要违法违规行为：一是建设单位未取得施工许可证即开工建设。二是施工总包单位存在转包及违法分包行为；三是施工单位未按要求编制和审批模板支架专项施工方案，违反安全技术规程浇筑混凝土；四是监理单位现场监理不到位。

第四起：2014 年 12 月 19 日，河南省信阳市光山县幸福花园小区 1 号商铺施工现场，在浇筑混凝土过程中，发生模板支撑体系坍塌，造成 5 名施工人员死亡。该工程建设单位，光山县城镇建设开发公司；施工单位，光山县城建建筑安装工程有限公司，法定代表人刘方，项目经理吕自东；监理单位，光山县工程建设监理站，法定代表人梅宝贤，项目总监陈金亮。

主要违法违规行为：一是建设单位违法发包；二是施工单位存在出借资质证书行为；三是劳务分包及劳务用工不规范；四是

施工人员违规搭设模板支架及浇筑混凝土，违规处置重大险情；五是钢管、扣件质量严重不合格；六是工程实体存在严重质量问题；七是监理单位未依法履行监理职责，对现场存在的违法违规行为未及时制止。

第五起：2014 年 12 月 29 日，北京市海淀区清华附中体育馆工程施工现场，发生基础钢筋坍塌事故，造成 10 名施工人员死亡，4 名施工人员受伤。该工程建设单位，清华大学；施工单位，北京建工一建工程建设有限公司，法定代表人郭向东，项目经理叶耀东；监理单位，北京华清技科工程管理有限公司，法定代表人胡斌，项目总监郝维民。

该起事故主要违法违规行为和事故原因，目前正在调查中。